

BORRELL 73



NETEJA TOTAL AMB AIGUA A PRESSIÓ CONTROLADA. FAÇANA AMB ACABAT VELADURA DE PLIOLITE . ELS PARAMENTS SON ESTUCATS A LA CAL, S'HAN REPARAT EN LLOCS PUNTUALS AMB MORTERS DE REPARACIÓ I POSTERIOR ESTUC. BARANES DE FORJA, REPARADES PUNTUALMENT, SOBRE TOT LES PARTS BAIXES PER PROBLEMES DE CORROSIÓ BALAUSTRADES A LA PLANTA BAIXA I ENTRESOL , EN BON ESTAT S' HA APLICAT UNA VELADURA. TRIBUNA EN PLANTA ENTRESOL EN BON ESTAT APLICADA VELADURA LLOSANES CUAL S' HA NETEJAT PROJECTANT ALUMINI I SELLAT DE JUNTES. BRANCALS DE FINESTRES DE PEDRA ARTIFICIAL ACABADES AMB VELADURA DE SILICATS .

